



*仅用作估价，不能替代结算单 BMW授权经销商

林楚 先生
浙江省
温州市
139****1075

工单号 20261005547890
服务顾问 郑胜
估价单号 Q202610058432
出单日期 2026/10/05 14:01
付款类型 C-客户现结
预计出厂 2026/10/05 11:27

车牌号	底盘号	车型描述	车型	保修起始日	进厂时间	里程数
浙C308MM	LBVTZ0107KSS11198	BMW X3.XDRIVE28i	G08GF	2019/03/12	2026/10/05 09:52	48,403 km

类型	项目号	项目描述	标识*	数量**	单价	折扣%	总价
1	E1	长悦标准套餐				小计:	0.00
文本	TXT	已提醒制动液到期		-	-		-
文本	TXT	3次保养套餐，本次第2次		-	-		-
2	SRP001	发动机油保养				小计:	0.00
工时	0000105	悦享折扣-保养标准范围		2.00	43.00	100.00	0.00
工时	0000610	悦享折扣-发动机油保养		3.00	43.00	100.00	0.00
零件	B11425A5E803	组件 机油滤清器滤芯	原厂件	1	220.00	100.00	0.00
零件	B83212465866	BMW 双涡流涡轮 LL-01 5W-30	原厂件	5.25	154.98	100.00	0.00
3	SRP004	火花塞保养				小计:	602.39
工时	0000622	悦享折扣-火花塞保养		4.00	43.00	40.00	103.19
零件	B12120040551	大功率火花塞	原厂件	4	208.00	40.00	499.20
4	JC001	车辆健康检查				小计:	0.00
工时	VHC	VHC 车辆健康检查		4.00	0.00		0.00
5	VHC204	1.前刹车片过度磨损,剩余厚度不足3.7mm（极限值3.7MM）；				小计:	1148.71
工时	0000612	悦享折扣-前部制动器保养		7.00	43.00	67.07	99.11
零件	B34106884497	修理套件 制动摩擦片 不含石棉	原厂件	1	1070.00	20.00	856.00
零件	B34356870351	制动摩擦片磨损传感器 前部	原厂件	1	214.00	20.00	171.20
零件	N83192180000	制动片油膏	原厂件	2	14.00	20.00	22.40

估
价
单

•标识说明

原厂件 - 由宝马/MINI（或宝马/MINI指定第三方供应商）供应的BMW/MINI品牌零件
非原厂件 - 经销商自行从宝马/MINI以外渠道采购，且未经BMW/MINI技术认证的零部件
按照BMW/MINI要求，经销商销售或提供非原厂件时，应当确保其质量符合国家标准
，并应依法向消费者明示，提醒和说明，因此类零部件质量问题造成的损失，由经销商和/或该零部件供应方承担相关责任。

**工时数量单位=5分钟

	原价	折扣	应付
工时:	687.94	-485.64	202.30
零件:	3,177.64	-1,628.85	1,548.79
其他:	0.00	-	0.00
总计:	3,865.58	-2,114.49	1,751.09

客户签字: _____

服务顾问签字: _____

